

Technische Information

Sparte: Strom **Lfd. Nr.:** 2020-12
Thema: Umgang mit NH 000/00C I gG 500V
Sicherungseinsätzen der Fa ETI
Umsetzungsdatum: Sofort
Info an:
 Einkauf Netzdienste Netztechnik **Datum:** 18.12.2020
 Netzwirtschaft Netzcenter EKN/Zähler-DL
 Partnerfirmen Netzkundenbetreuung
 Hersteller _____

Bei Schaltvorgängen mit den NH000/00C I gG 500V Sicherungseinsätzen der Firma ETI kann es zum Herausbrechen der Messerkontakte aus den Endplatten / Kontakthalteplatten kommen. Sollte Ihnen dieser Sicherungseinsatz z.B. bei einer Inspektion, Wartung sowie Schalthandlung auffallen, ist dieser durch einen Sicherungseinsatz eines anderen Herstellers (z.B. Siba) zu ersetzen.

Betroffen sind folgenden Größen: 10A, 25A, 35A, 50A, 63A, 80A und 100A der Baugröße NH000/00C I gG 500V für den Fertigungszeitraum: W37/2019 bis W36/2020.

Erkennungsmerkmal:



Fertigungswoche/Fertigungsjahr
Beispiel: W23/2020

Fehlerbilder:



Sollte der abgebrochene Messerkontakt im Sicherungsaufnahmekontakt z.B. eines Hausanschlusskastens bzw. einer Sicherungs-/Lastschaltleiste stecken bleiben, ist dieser fachgerecht und im spannungslosen Zustand zu entfernen.